

e-mail von Herrn Birkmann, LGA QualiTest GmbH vom 15. 10. 2009!

Sehr geehrter Herr Leitner,

wie eben besprochen können wir Ihnen hiermit folgendes bestätigen.

Eine Anforderung, dass an Drehstühlen mit Rollen im Kindergartenbereich mindestens zwei Rollen bremsbar sein sollen, ist uns nicht bekannt. Falls eine solche Anforderung bestehen sollte wäre sie nach unserer Ansicht auch nicht zulässig, da nach DIN EN 1335-2 stets 5 baugleiche Rollen an einem Drehstuhl vorhanden sein müssen. Unter Umständen wäre es sogar sicherheitstechnisch bedenklich, weil bei Blockade beider oder einer Rolle sich der Drehstuhl möglicherweise zur Seite drehen kann und dadurch beim Hinsetzen einer Person die Gefahr des Abrutschens vom Sitz bzw. des sich-daneben-hinsetzen besteht.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Zeilen geholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Möbelprüfinstitut

i.A. Peter Birkmann

Tel./ph +49 (0)911 / 655 51 45
Fax +49 (0)911 / 655 5834
eMail Peter.Birkmann@LGA.de
www.LGA.de

OE
LGA QualiTest GmbH
TÜV Rheinland Group
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Sitz und Registergericht: Nürnberg, HRB 20544
Geschäftsführer: Hans-Hermann Ueffing, Michael F. Jungnitsch